


Norsk



Radonkontroll

Måling

Resultat av måling som er utført i:
-6 mnd fra juli til januar (eller omvendt) eller
-utregnet årsmiddelverdi av måling over 2 vinter måneder i perioden mellom oktober til mars.

Resultat av annen måling

0-100 Bq/m³

>100 Bq/m³

Rådfør deg med kompetent personell.

Verdier kan variere mye i fra rom til rom. En måling i et rom kan ha store verdiforskjeller i fra et annet rom i samme hus. Derfor må bare rom som er målt regnes som klarert, spesielt på bakkeplan.

Klarert

- Gjenta måling om 2 år
- Mål før ombygning / rehabilitering
- Mål etter omb. / rehab.
- Mål etter endring av fyring/ventilasjon

Oppholdsrom

Annet rom

100-200 Bq/m³

>200 Bq/m³

Mål alle oppholdsrom på dette og lavere plan, om det er noen oppholdsrom som ikke er målt

Tiltak bør iverksettes snarest mulig.

Tiltak bør iverksettes snarest mulig

Synlige sprekker i gulv og vegger bør tettes. Sjekk også vannlås i sluk, rør og kabelgjennomføringer etc.

Utfør gjerne enkle tiltak selv og/eller søk profesjonell hjelp

Tett gjerne synlige sprekker i gulv og vegger etc.

Synlige sprekker i gulv og vegger bør tettes. Sjekk også vannlås i sluk, rør og kabelgjennomføringer etc

Tilkall profesjonell hjelp for utredning og videre tiltaksplan

Ny måling er påkrevet 24t etter utført tiltak og senest inn 30 dager etter tiltak.